

NEUES HARZ | FÜR SCHICHTDICKEN BIS ZU 10 CM

GLASS DESIGN RESIN

TRANSPARENTES
EPOXIDHARZ FÜR
DESIGNKREATIONEN
MIT HOHER
SCHICHTDICKE

*Das transparente
Epoxidharz **Glass
Design Resin** ist
leistungsstark,
brillant und perfekt
für Design- und
Handwerksarbeiten.*

*Es wurde für den
professionellen
Einsatz entwickelt.
Für alle Kreativen
bietet es eine
außergewöhnliche
Lösung für
Kunstliebhaber, die
mit Harz arbeiten
möchten.*



NEUES HARZ | FÜR SCHICHTDICKEN BIS ZU 10 CM

GLASS DESIGN RESIN

HAUPTMERKMALE

Die Glass Design Resin ist leistungsstark, **brillant** und perfekt für Design- und Handwerksarbeiten sowie für Gießanwendungen mit einer hohen Schichtdicke von **bis zu 10 cm**. Diese Harzvariante wird deine Professionalität auf ein höheres Niveau bringen.

HIER SIND EINIGE HÄUFIGE ANWENDUNGSFÄLLE:

- Designkreationen
- Modellbau
- Künstlerische Kreationen
- Beschichtungen auf verschiedenen Untergründen

✓ HERVORRAGENDE MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN:

Diese Harzvariante zeichnet sich durch ihre optimale Viskosität aus, die gewährleistet, dass **Gießvorgänge blasenfrei und selbstnivellierend** sind und die Bearbeitung auf glatten Oberflächen und mit Silikonformen erleichtert wird.

✓ INNOVATIVE FORMEL:

Eines der Hauptmerkmale dieses Harzes ist die Möglichkeit, **perfekte Gießungen mit großer Dicke** zu erzielen. Die erstellten Kreationen können nach **26 Stunden** bei optimaler Temperatur aus den Silikonformen entfernt werden und vollständig aushärten. Außerdem bietet sie eine **verlängerte Verarbeitungszeit von 50 Minuten**.

✓ EINFACH ZU VERWENDEN:

Die Vorbereitung des Harzes ist äußerst einfach und basiert auf einem **Mischungsverhältnis von 100:30** (100g Komponente A und 30g Komponente B), was eine ausgewogene Mischung bereitstellt. Darüber hinaus kann das Harz leicht mit **speziellen Farbstoffen für Epoxidharze eingefärbt** werden, was ein breites Spektrum an kreativen Möglichkeiten eröffnet.

Gebrauchsanweisung:

1. Mische die Komponenten A und B im Verhältnis 100:30 für mindestens 10 Minuten bei einer Temperatur von 20°-25°C.
2. Färbe das Harz nach Belieben mit speziellen Farbstoffen für Harze.
3. Trage das Harz auf, um Holz- und Harztische, Bilder, Schneidebretter, Hocker und vieles mehr zu erstellen.
4. Lasse es nach 26 Stunden aushärten (die Zeit kann je nach Temperatur und Feuchtigkeit variieren).

DIE KUNST, EINEN SÜSSEN ERINNERUNG EWIG ZU MACHEN

„**Sie können alle Blumen abschneiden, aber sie werden niemals den Frühling aufhalten**“

Pablo Neruda

Mit einem Zitat von Pablo Neruda möchten wir dir ein romantisches Projekt vorstellen, um eine süße Erinnerung ewig zu machen, sei es für dich selbst oder für dein Geschäft.

Jede Braut wählt sorgfältig ihren Brautstrauß am Hochzeitstag aus, und es ist sehr traurig, ihn verwelken zu sehen und wegwerfen zu müssen.

Die **transparente Epoxidharz** findet jedoch breite Anwendung in Kombination mit Blumen. **In Harz können Blumen aller Art eingebettet werden**, wie wir im vorherigen Projekt gesehen haben, **während ihre Schönheit unverändert bleibt.**

Wir zeigen dir die Schritte, um deinen Brautstrauß für immer zu bewahren und ihn in ein dekoratives Objekt zu verwandeln.




BRAUTSTRAUSS

BENÖTIGTE MATERIALIEN:

Schauen wir, was du brauchst, um deinen Brautstrauß mit Harz für immer zu machen:

- 01.
- 02.
- 03.
04. **Schutzhandschuhe**
05. **Zange und Stäbchen**
- 06.
07. **Präzisionswaage**
08. **Behandelter Brautstrauß**



Blumen sind sehr empfindlich und können bei direktem Kontakt mit Epoxidharz verbiegen oder beschädigt werden. Um ein unangenehmes Endergebnis zu vermeiden, ist es wichtig, **die Blumen vor dem Gebrauch des Harzes zu behandeln.**

Dies kann auf zwei Arten erfolgen.

1. Die erste Methode beinhaltet das Trocknen der Blumen. Hierfür kannst du den Strauß in eine Papiertüte legen und ihn kopfüber an einem kühlen, trockenen

Ort für etwa zwei Wochen aufbewahren.

2. Die zweite Vorbereitungsmethode besteht darin, einen Pinsel und klaren Glanzlack oder Vinylleim zu verwenden, um die Blumen zu schützen.

Die richtige Methode für dich hängt von deinem persönlichen Geschmack ab. Wenn du möchtest, dass dein Objekt einen Shabby und Vintage-Look hat, verwende das erste System. Wenn du jedoch den Strauß in seiner ursprünglichen Schönheit bewahren möchtest, verwende das zweite Verfahren.

WIE ES GEHT:

01

DEN STRAUSS ODER DIE BLUMEN VORBEREITEN

Blumen sind sehr empfindlich und können bei direktem Kontakt mit Epoxidharz verbiegen oder beschädigt werden. Um ein unangenehmes Endergebnis zu vermeiden, ist es wichtig, die Blumen vor dem Gebrauch des Harzes vorzubereiten. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten.

Die **erste Methode** beinhaltet das Trocknen der Blumen. Hierfür kannst du den Strauß in eine Papiertüte legen und ihn kopfüber an einem kühlen, trockenen Ort für etwa zwei Wochen aufbewahren.

Die **zweite Vorbereitungsmethode** besteht darin, einen Pinsel und klaren Glanzlack oder Vinylleim zu verwenden, um die Blumen zu schützen.

Die richtige Methode für dich hängt von deinem persönlichen Geschmack ab. Wenn du möchtest, dass dein Objekt einen Shabby und Vintage-Look hat, verwende das erste System. Wenn du jedoch den Strauß in seiner ursprünglichen Schönheit bewahren möchtest, verwende das zweite Verfahren.



02

DIE VERWENDUNG VON HARZ

Nun müssen wir die Arbeit zur Vorbereitung des Harzes organisieren. In diesem Projekt werden wir das Resina **Glass Design Resin** verwenden, das für dicke Gießanwendungen geeignet ist und glänzend und brillant ist.

Das Resina Glass Design Resin ist die beste Wahl, wenn es um umfangreichere Gießanwendungen geht.

BRAUTSTRAUSS

03 **Die Vorbereitung besteht darin**, die benötigten Mengen der Komponente A zu mischen. Nachdem wir diesen Schritt durchgeführt haben, fügen wir die entsprechende Menge der Komponente B hinzu. Das Verhältnis zwischen den beiden Teilen beträgt 100:30, das heißt, für 100 g von Komponente A fügen wir 30 g von Komponente B hinzu.

Mische weiterhin langsam die beiden Komponenten für mindestens 10 Minuten. Die Verarbeitungszeit dieses Harzes beträgt 50 Minuten bei einer Temperatur von 25°C. Dies gibt uns genügend Zeit, um unser Projekt in Ruhe zu bearbeiten.

04 Verwende **die Form** deiner Wahl. Wir empfehlen eine pyramidale Form, elegant und raffiniert, aber du kannst die Form wählen, die dir am besten gefällt.

Platziere die Blumen in die Form, achte dabei auf ihre Ausrichtung. Oft geben die Formen das gegenteilige Ergebnis zur Arbeitsrichtung, die für das Gießen nützlich ist.



BRAUTSTRAUSS

05 Nachdem wir unseren Strauß oder einen Teil davon platziert haben, **gießen wir das Harz langsam ein und achten darauf**, die Blumen nicht zu verschieben.

Nach Abschluss des Gießvorgangs verwenden wir den Holzstab, um **eventuelle Luftblasen** an der Oberfläche zu entfernen und unseren Strauß endgültig zu arrangieren.

Jetzt müssen wir nur noch die Aushärtezeit abwarten, **die 26 Stunden beträgt.**



WEIHNACHTSIDEE Nr. 1

EISWIRKUNG TABLETT



DIE KUNST, MAGISCHE WEIHNACHTSERINNERUNGEN ZU SCHAFFEN

*st es nicht wahr, dass **die Magie von Weihnachten** in seinem fröhlichen, bunten und ein wenig nostalgischen Geist liegt?*

*Um wieder Kind zu sein und deine Liebe für die Festtage im Dezember auszuleben, haben wir uns entschieden, dich mit einem etwas anderen **Tutorial zu begeistern.***

*Richte deinen Arbeitsplatz ein, um ein **außergewöhnliches Weihnachtstablett zu erhalten.***

Lass uns anfangen!



Mushy Design



WEIHNACHTSIDEE Nr. 1

EISWIRKUNG TABLETT



BENÖTIGTE MATERIALIEN:

Lassen Sie uns sehen, was Sie brauchen, um das Tablett aus Harz herzustellen:

01.

02.

03.

04. Pinsel

05. Holzabfälle


06. Feuerzeug

07. Harter Untergrund

08. Zwei Klemmen

09. Handschuhe und Schutzmaske

10. Schleifpapier in verschiedenen Körnungen



Glass Design Resin. Es besteht aus zwei Komponenten im Verhältnis von 100:30 für die Katalyse. Mit anderen Worten, wenn Sie 100 Gramm Komponente A verwenden möchten, müssen Sie 30 Gramm Reagenz B verwenden. Dieses Harz ist ideal für Gießereien bis zu 10 cm.

**Silberblätter in einer 200-Gramm-Packung. Unser Kunststoffbehälter mit praktischem Schnappverschluss ermöglicht es Ihnen, das Silberflocken gleichmäßig und professionell zu streuen.*

**Industrielles Art Design-Tablett-/Schneidebrettform, das mit den glänzenden, transparenten oder mehrfarbigen Harzen gefüllt werden kann, die Sie am meisten lieben. Wir erinnern daran, dass unsere Produkte ungiftig und wiederverwendbar sind, sodass Sie Ihrer kreativen Energie keine Grenzen setzen müssen.*

WEIHNACHTSIDEE Nr. 1

EISWIRKUNG TABLETT



WIE ES GEHT:



01

ZUERST

Besorge dir Holzkomponenten in einem Farbton, der zu deiner Weihnachtstischdeko passt. Stelle sicher, dass **das Ausgangsmaterial in gutem Zustand ist** und nicht in den letzten Monaten den Witterungseinflüssen oder feuchten Umgebungen ausgesetzt war. Wenn du keine recycelten Bretter hast, kaufe neue in speziellen Baumärkten (zum Beispiel Brico oder Leroy Merlin).



02

ALS NÄCHSTES

Schneide das Holz so zu, dass du 2 Formen mit einer Höhe von etwa 1,5 cm erhältst (die Abmessungen der **Silikonform**). Du kannst eine Bandsäge verwenden oder darum bitten, das Material direkt im nächstgelegenen Laden vorzubereiten. **Nimm unsere Silikonform mit, um die richtige Form auszuschnitten** und überschüssiges Material zu entfernen. Es ist wichtig, dass die beiden Holzkomponenten perfekt an den Rändern der Form anliegen, ohne die gesamte Oberfläche zu bedecken. Der Raum zwischen den Hölzern ermöglicht es dir, bei der **Epoxidharzgießung** kreativ zu sein.



03

ERLEDIGT?

Es ist Zeit, in deine Werkstatt zurückzukehren!

Besorge dir ein stabiles Regal und zwei Klemmen: Befestige die beiden Holzkomponenten am inneren Ende der Silikonform, um zu verhindern, **dass das Epoxidharz beim Gießen überläuft.**

WEIHNACHTSIDEE Nr. 1

EISWIRKUNG TABLETT



WIE ES GEHT:



04

ANSCHLIESSEND

Bereite das **Glass Design Resin** vor: Gieße die Komponenten A und B - im Verhältnis von 100:30 - in einen Kunststoffbehälter und mische sie mindestens 10 Minuten lang, um Klumpenbildung zu vermeiden. Dann nimm einen Pinsel und trage die Mischung an den Innenrändern der beiden Bretter auf, um die Holzporen zu "verschließen".

05

WARTEN CA. 26 STUNDEN

Nachdem du die Aushärtezeit abgewartet hast, bereite weiteres **Glass Design Resin** vor und **füge die silbernen Blätter mit Eiswirkung hinzu**. Mische sorgfältig und gieße es auf das Brett.

06

BONUS-TIPP...

Falls Blasen auf der Oberfläche des Glass Design Harzes auftreten, verwende ein Feuerzeug, um den "verdächtigen Bereich" zu erwärmen, aber halte einen angemessenen Abstand ein. Wir empfehlen dir, ein Flammenmodell zu wählen, um Verbrennungen zu vermeiden.

07

NOCHMAL 26 STUNDEN WARTEN

damit das **Harz perfekt aushärtet**. Entferne schließlich die Klemmen und löse das Tablett aus der Silikonform. Führe eine schnelle Schleifung durch und... serviere einen schönen Aperitif für deine Lieben.

08

ACHTUNG!

Wir möchten dich daran erinnern, dass unser Epoxidharz-Projekt ein dekoratives Tablett ist, kein professionelles Schneidebrett für die Zubereitung von Lebensmitteln.



UNSERE
NEUEN HARZE

*Egal welches Projekt du hast, wir haben
das passende Harz für dich!*

*Schmuck, Bijouterie, Designobjekte, Möbel, Kunst, Schnickschnack
und Dekorationen. Jede Kreation hat endlich ihr perfektes Harz!*



*Harze für alle Schichtdicken, du kannst alles für jedes
Projekt erstellen.*